
Laser Track at z=-25
Δ(r=60) = -0.38 ± 0.02
Laser Track at z=-55
Δ(r=60) = -0.26 ± 0.01
Laser Track at z=-85
Δ(r=60) = -0.30 ± 0.01
Laser Track at z=-115
Δ(r=60) = -0.30 ± 0.01
Laser Track at z=-145
Δ(r=60) = -0.14 ± 0.01
Laser Track at z=-170
Δ(r=60) = -0.12 ± 0.01
Laser Track at z=-25
Δ(r=60) = -0.10 ± 0.02
Laser Track at z=-55
Δ(r=60) = 0.01 ± 0.00
Laser Track at z=-85
Δ(r=60) = -0.05 ± 0.00
Laser Track at z=-115
Δ(r=60) = -0.02 ± 0.02
Laser Track at z=-145
Δ(r=60) = -0.03 ± 0.05
Laser Track at z=-170
Δ(r=60) = 0.00 ± 0.00
r φ [cm]
Radius [cm]