
Sec 1-1 μ= 0.0± 1.0 σ= 0.0± 1.0
Sec 1-2 μ= 6.0± 0.5 σ= 9.5± 0.4
Sec 1-3 μ= 0.0± 0.5 σ= 0.0± 0.5
Sec 1-4 μ= 0.0± 0.5 σ= 0.0± 0.5
Sec 1-5 μ=-19.4± 2.1 σ=36.8± 2.1
Sec 1-6 μ=-1.6± 1.3 σ=26.6± 1.3
Sec 1-7 μ= 4.7± 6.0 σ=55.8±10.4
Sec 1-8 μ= 0.0± 100. σ= 0.0± 100.
Sec 1-9 μ= 0.0± 100. σ= 0.0± 100.
Sec 1-10 μ= 0.0± 100. σ= 0.0± 100.
Sec 2-1 μ= 0.0± 100. σ= 0.0± 100.
Sec 2-2 μ= 0.0± 100. σ= 0.0± 100.
Sec 2-3 μ=-25.6± 1.0 σ=13.4± 1.1
Sec 2-4 μ= 0.0± 1.0 σ= 0.0± 1.0
Sec 2-5 μ= 0.0± 1.0 σ= 0.0± 1.0
Sec 2-6 μ=-8.9± 1.9 σ=20.7± 2.0
Sec 2-7 μ= 2.4± 1.9 σ=26.5± 2.0
Sec 2-8 μ=-18.5± 3.4 σ=19.1± 4.6
Sec 2-9 μ= 0.0± 3.6 σ= 0.0± 3.6
Sec 2-10 μ= 0.0± 3.6 σ= 0.0± 3.6
Sec 3-1 μ= 0.0± 3.6 σ= 0.0± 3.6
Sec 3-2 μ= 0.0± 3.6 σ= 0.0± 3.6
Sec 3-3 μ= 0.0± 3.6 σ= 0.0± 3.6
Sec 3-4 μ= 8.4± 2.3 σ=19.0± 2.5
Sec 3-5 μ= 0.0± 2.8 σ= 0.0± 2.8
Sec 3-6 μ= 0.0± 2.8 σ= 0.0± 2.8
Sec 3-7 μ=53.3± 5.3 σ=22.0±10.8
Sec 3-8 μ= 8.1±54.6 σ=63.2±138.
Sec 3-9 μ=25.1± 3.4 σ=14.6± 4.7
Sec 3-10 μ= 0.0± 3.7 σ= 0.0± 3.7
Sec 4-1 μ= 0.0± 3.7 σ= 0.0± 3.7
Sec 4-2 μ= 0.0± 3.7 σ= 0.0± 3.7
Sec 4-3 μ= 0.0± 3.7 σ= 0.0± 3.7
Sec 4-4 μ= 0.0± 3.7 σ= 0.0± 3.7
Sec 4-5 μ=18.7± 8.8 σ=42.8±16.1
Sec 4-6 μ= 0.0± 168. σ= 0.0± 168.
Sec 4-7 μ= 0.0± 168. σ= 0.0± 168.
Sec 4-8 μ=15.4± 7.1 σ=38.0±11.6
Sec 4-9 μ=19.3± 1.5 σ=22.5± 1.4
Sec 4-10 μ=18.9± 1.5 σ=24.5± 1.9
Sec 5-1 μ=-20.7± 1.9 σ=34.8± 1.8
Sec 5-2 μ= 0.0± 1.8 σ= 0.0± 1.8
Sec 5-3 μ= 0.0± 1.8 σ= 0.0± 1.8
Sec 5-4 μ= 0.0± 1.8 σ= 0.0± 1.8
Sec 5-5 μ= 0.0± 1.8 σ= 0.0± 1.8
Sec 5-6 μ=12.3± 1.7 σ=26.0± 1.9
Sec 5-7 μ= 0.0± 1.8 σ= 0.0± 1.8
Sec 5-8 μ= 0.0± 1.8 σ= 0.0± 1.8
Sec 5-9 μ=-7.8± 1.8 σ=29.3± 1.7
Sec 5-10 μ=-9.1± 1.5 σ=31.5± 1.7
Sec 6-1 μ=-22.5± 1.6 σ=36.2± 1.8
Sec 6-2 μ=-4.0± 2.2 σ=25.0± 2.7
Sec 6-3 μ= 0.0± 2.7 σ= 0.0± 2.7
Sec 6-4 μ= 0.0± 2.7 σ= 0.0± 2.7
Sec 6-5 μ= 0.0± 2.7 σ= 0.0± 2.7
Sec 6-6 μ= 0.0± 2.7 σ= 0.0± 2.7
Sec 6-7 μ= 8.3± 0.6 σ=14.4± 0.7
Sec 6-8 μ= 0.0± 0.6 σ= 0.0± 0.6
Sec 6-9 μ= 0.0± 0.6 σ= 0.0± 0.6
Sec 6-10 μ=-20.2± 1.8 σ=34.2± 1.9
Sec 7-1 μ=-18.5± 2.8 σ=29.1± 4.0
Sec 7-2 μ=-30.1± 2.1 σ=25.0± 3.8
Sec 7-3 μ=-52.1± 2.1 σ=12.2± 2.3
Sec 7-4 μ= 0.0± 2.3 σ= 0.0± 2.3
Sec 7-5 μ= 0.0± 2.3 σ= 0.0± 2.3
Sec 7-6 μ= 0.0± 2.3 σ= 0.0± 2.3
Sec 7-7 μ= 0.0± 2.3 σ= 0.0± 2.3
Sec 7-8 μ=-15.9± 0.8 σ=12.0± 0.6
Sec 7-9 μ= 0.0± 0.6 σ= 0.0± 0.6
Sec 7-10 μ= 0.0± 0.6 σ= 0.0± 0.6
Sec 8-1 μ= 0.0± 0.6 σ= 0.0± 0.6
Sec 8-2 μ= 7.6± 5.0 σ=28.6± 6.2
Sec 8-3 μ=-777.6±67. σ=30.2±29.1
Sec 8-4 μ=-18.2± 6.1 σ=36.9± 8.9
Sec 8-5 μ= 0.0± 6.0 σ= 0.0± 6.0
Sec 8-6 μ= 0.0± 6.0 σ= 0.0± 6.0
Sec 8-7 μ= 0.0± 6.0 σ= 0.0± 6.0
Sec 8-8 μ= 0.0± 6.0 σ= 0.0± 6.0
Sec 8-9 μ=15.5± 1.7 σ=12.5± 1.7
Sec 8-10 μ= 0.0± 1.7 σ= 0.0± 1.7
Sec 9-1 μ= 0.0± 1.7 σ= 0.0± 1.7
Sec 9-2 μ= 0.0± 1.7 σ= 0.0± 1.7
Sec 9-3 μ=-38.9± 2.7 σ=16.7± 3.9
Sec 9-4 μ=-27.1± 1.3 σ=20.3± 1.5
Sec 9-5 μ=-20.6± 2.2 σ=31.9± 2.3
Sec 9-6 μ= 0.0± 2.3 σ= 0.0± 2.3
Sec 9-7 μ= 0.0± 2.3 σ= 0.0± 2.3
Sec 9-8 μ= 0.0± 2.3 σ= 0.0± 2.3
Sec 9-9 μ= 0.0± 2.3 σ= 0.0± 2.3
Sec 9-10 μ= 0.8± 1.7 σ=11.6± 2.2
Sec 10-1 μ=-4.1± 0.9 σ=16.2± 0.8
Sec 10-2 μ= 0.0± 0.8 σ= 0.0± 0.8
Sec 10-3 μ= 0.0± 0.8 σ= 0.0± 0.8
Sec 10-4 μ=-29.7± 1.4 σ=22.3± 1.5
Sec 10-5 μ=-24.1± 1.7 σ=33.8± 1.9
Sec 10-6 μ=-15.9± 2.1 σ=37.4± 2.2
Sec 10-7 μ= 0.0± 2.2 σ= 0.0± 2.2
Sec 10-8 μ= 0.0± 2.2 σ= 0.0± 2.2
Sec 10-9 μ= 0.0± 2.2 σ= 0.0± 2.2
Sec 10-10 μ= 0.0± 2.2 σ= 0.0± 2.2